

DEKRA-Nr: 0033 / 028780 / 2020 / B055031001502

vom 17.02.2020

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstr. 15, 70565 StuttgartAutohaus Mustermann
Musterweg 1
12345 MusterhausenDEKRA Automobil GmbH
AG3 Produktmanagement GWM
Handwerkstr. 15
70565 Stuttgart
Telefon 0711 / 7861-2919
E-Mail DEKRA-Auftrag@dekra.comAnsprechpartner:
Martin Reiß
Tel. direkt 0711 7861-2476

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

IZ WF5403

FIN

VWVZZZ3XX12345678

Auftraggeber

Autohaus Mustermann, Musterweg 1, 12345 Musterhausen

Ihr Auftrag vom

13.02.2020, per e-Mail durch Frau Mustermann

Besichtigung

13.02.2020 um 08:00

DEKRA Automobil GmbH, Hauptverwaltung, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.02.2020 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.184,87 EUR	20.450,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	20.504,20 EUR	24.400,00 EUR

Die Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes stellt eine Momentaufnahme dar. Hierbei wurden die zum angegebenen Zeitpunkt am Markt ermittelten tatsächlichen Werte, unter Berücksichtigung der bekannten Marktschwankungen auf den genannten Zeitpunkt der Wertermittlung, zu Grunde gelegt. Bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt sind mögliche zukünftige Entwicklungen, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion zu Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen, welche Auswirkungen auf den Fahrzeugmarkt und damit auf die genannten Werte haben können.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 13.02.2020 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Mustermann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.02.2020.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.02.2020 um 08:00 Uhr durch Herrn Martin Reiß bei DEKRA Automobil GmbH, Hauptverwaltung, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen im Heckbereich festgestellt. Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	IZ WF5403
Tag der Erstzulassung	16.01.2018

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3C / Passat Variant 2.0 TDI SCR (BlueMotion Technology) Highline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / BRA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3XX12345678

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 5
Leistung / Hubraum	140 kW / 1968 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Km-Stand abgelesen	17.423

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / S	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Ablagen Passat, Ablageetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsenergieerückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber eloxiert, Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalhorn, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden aufstellbar, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Bedienelementen hinten, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach und Becherhalter, Mittelarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, mit Chromeinfassung, Netztrennwand, Nichtraucher Ausführung, Paket: Licht und Sicht, Paket: Winter, Parkpilot, Radio "Composition Colour", Räder: Leichtmetall (4) "London" 7 J x 17, Räder: Reifenkontrollanzeige, Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitzbezüge in Alcantara/Leder Kombination, Sitze: Beifahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Uhr: Analoguhr in der Instrumententafel, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verbandtasche und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel

Sonderausstattung

Active Info Display, Anhängervorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung, Lackierung: Perleffekt, MirrorLink, Navigationssystem "Discover Pro" mit Mehrfarbiger TFT-Touchscreen 20,3 cm, Rückfahrkamera "Rear View", Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion, Steckdose, 230 V an der Mittelkonsole hinten, Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle "Premium", Volkswagen Media Control

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Eine Rechnung der Firma K & L über die Reparatur eines Heckschadens wurde vorgelegt (Schadentag 21.03.2019, Schadenhöhe: 2.535,- EUR brutto).

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe, Steinschlag, erneuern (Bild 6); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken; Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Lackvorbereitung.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Martin Reiß

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.