

Bild 5 : Schalthebel links, Kratzer und Spuren von Kraftbeaufschlagung




Bild 6 : Griff links, tiefe Kratzer und Materialabtrag/Verformungen Klemmung