

Betongkontroll



På bild: Hagforsbadet i Hagfors

Besiktning av sim- och badanläggningar


Skador i betongen är vanligt förekommande i sim- och badanläggningar. Den varma och fuktiga miljön tillsammans med kemikalier går hårt åt konstruktionsdelar i betong och dess armering. En tillståndsbedömning av betongen gör att rätt åtgärder utförs i tid och minskar reparationskostnader samt ökar livslängden.

Tillståndsbedömning simhallar

Många simhallar saknar helt tätskikt och i vissa fall, då tätskikt finns, är dessa undermåliga. I båda fallen utgör detta ett problem, med avseende på kloridinitierad armeringskorrosion. Kloridhaltigt vatten från bassängerna tränger in i betongen och angriper armeringen.

DEKRA betongkontroll arbetar med:

- > Tillståndsbedömning
- > Betongprovning
- > Betongbesiktning, klass 1 kompetens
- > Betongkonsultation och åtgärdsförslag
- > Betongprojektering vid reparation
- > Betonganalys på inlämnade prov t.ex. karbonatisering, kloridhalter och kalciumhalter
- > Konsultation



DEKRA Industrial AB
Gamlestadsvägen 2, Box 13007
402 51 Göteborg
Telefon 010 - 455 1000
www.dekra-industrial.se

DEKRA - Global partner for a safe world

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 44 000 medarbetare i 60 länder.

Med reservation för ändringar.